




Fig. 1






Fig. 2A




Fig. 2B

BEST AVAILABLE COPY




Fig. 3

BEST AVAILABLE COPY

open last view

Abort

Fig. 4A

BEST AVAILABLE COPY

Description of image

Bild beschreiben

Bildtyp Image Type 11XI Implant
Kurzbeschreibung: Implantat
Anfertigungsdatum: 06.04.1999
Verantwortliche/r: Dr. Demo
Befund: (Rechte Maustaste im Befundfeld / Alt+S für Standardbefunde)
Diagnosis (right click in diagnosis area / Alt+S for standard findings)
Schraubenimplantat 11. Screwed implant
Kariöse Defekte am Kronenrand von 11 mit Wurzelfraktur und Parodontitis apicalis.
Carious defects on crown margin of 11 with root fracture and Parodontitis apicalis

Bildtyp auswählen Select image type

☐ Wechselgebiß change of teeth

OK Zusatzinfo Abbrechen

OK

Additional information

About

Fig. 4B

BEST AVAILABLE COPY

BEST AVAILABLE COPY